




Comisión de Obras
Diocesanas

Oviedo a, 30 de septiembre de 2016

Con motivo de los desprendimientos causados en la aguada de la nave central y hundimiento en la zona del presbiterio es necesario, por seguridad, cerrar preventivamente la iglesia hasta ser subsanadas las anomalías existentes.



Fdo. Miguel Ángel García Bueno
Inspector de Obras